

Die Erstellung der Fundamentplatte für die WC-Hütte war eine größere Aktion.



Das Schalungsmaterial wird angeliefert.





Stimmt die Position?



Die Abwasserrohre werden verlegt




Grundlage wird verfüllt



Aktuelles aus dem OGV-Garten 2020-16



Mit dem Laser wird die
Nivelierung überprüft



Aktuelles aus dem OGV-Garten 2020-16

Die Schalung wird angebracht und verstrebt





Armierungseisen werden zugeschnitten



Grundierungsfolie wird eingelegt

Aktuelles aus dem OGV-Garten 2020-16



Jetzt wird betoniert





„Starke Männer
braucht das
Land“



Auf der OGV-Homepage kann das Video
abgerufen werden





Auf der OGV-Homepage kann
das Video abgerufen werden



Aktuelles aus dem OGV-Garten 2020-16



Aktuelles aus dem OGV-Garten 2020-16



Es wird ausgeschalt



Auf der OGV-Homepage kann das Video abgerufen werden



Schaut ganz ordentlich aus



Schalungsmaterial geht zurück zur Fa.Roth



Oberfläche wird zur Vorbereitung des PVC-Bodens abgeschliffen



Auf der OGV-Homepage kann das Video abgerufen werden

Aktuelles aus dem OGV-Garten 2020-16



Es ist glatt wie
ein
„Kinderpopo“





Auf der OGV-Homepage kann das Video abgerufen werden

Oberfläche wird zur Vorbereitung des PVC-Bodens „verspachtelt“



Aktuelles aus dem OGV-Garten 2020-16



Oberfläche wird zur Vorbereitung des PVC-Bodens „versiegelt“



Jetzt kann der Zimmermann kommen

Aktuelles aus dem OGV-Garten 2020-16



War eine super Teamarbeit



Aktuelles aus dem OGV-Garten 2020-16



Vesper war „erste Klasse“